

Die neuen Haynes Pro - Inspektionsdaten

Die direkte Übernahme der Inspektionszeit in den Warenkorb

The screenshot displays the WM KAT Smartclient (WMObs) 2.11.7950 interface for a PKW. The vehicle selected is an AUDI A6 (4B) 2.5 V6 TDI (AFB) 01.1998 - 01.2001. The main menu includes sections for Wartung, Schmiermittel und Flüssigkeiten, Servicerückstellung, Räder und Bereifung, and Steuerriemen/-kette. The 'Wartung' section is active, showing a 'Wartungsplan' for 'Wartung -> Zeit-/fahrstreckenabhängige Wartung, (- 1999) -> Alle 60 000 km/48 Monate'. A red arrow points to the 'Gesamtzeit (Std.): 2,60' value, which is also reflected in the 'Gesamtzeit (Std.): 2,60 incl. Zusatzarbeiten' field. The 'Zusatzaufwand' section shows a total of 0.00 EUR. The 'Gesamtsumme (incl. Must.)' is 170,17 EUR. The 'Ges. Artikel:' field shows 0.00 EUR. The 'Ges. Arbeitswerte: 2,60' field shows 143,00 EUR. The 'Ges. Summe (incl. Must.)' field shows 170,17 EUR. The 'Zusatzaufwand' section is expanded, showing 'Steuerriemen erneuern (alle 120 000 km; Erneuerungsabstände von Steuerriemen werden unter Umständen immer wieder neu festgelegt und können regionalabhängig variieren)' with a cost of 143,00 EUR. The 'Zustand und Spannung des Steuerriemens prüfen, falls erforderlich einstellen (alle 30 000 km/24 Monate)' is also listed. The 'Zustand und Spannung des Einspritzpumpen-Steuerriemens' is also listed. The 'Zusatzaufwand' section is expanded, showing 'Steuerriemen erneuern (alle 120 000 km; Erneuerungsabstände von Steuerriemen werden unter Umständen immer wieder neu festgelegt und können regionalabhängig variieren)' with a cost of 143,00 EUR. The 'Zustand und Spannung des Steuerriemens prüfen, falls erforderlich einstellen (alle 30 000 km/24 Monate)' is also listed. The 'Zustand und Spannung des Einspritzpumpen-Steuerriemens' is also listed. The 'Zusatzaufwand' section is expanded, showing 'Steuerriemen erneuern (alle 120 000 km; Erneuerungsabstände von Steuerriemen werden unter Umständen immer wieder neu festgelegt und können regionalabhängig variieren)' with a cost of 143,00 EUR. The 'Zustand und Spannung des Steuerriemens prüfen, falls erforderlich einstellen (alle 30 000 km/24 Monate)' is also listed. The 'Zustand und Spannung des Einspritzpumpen-Steuerriemens' is also listed.

Ausdruck des Wartungsplans mit Kunden- und Fahrzeugdaten

WM KAT Smartclient (WMObis) 2.1.1.7950 -- PKW

WM-KAT ONLINE

AUDI A6 (4B) 2.5 V6 TDI (AFB) 01.1998 - 01.2001

Wartung | Schmiermittel und Flüssigkeiten | Servicerückstellung | Räder und Bereifung | **Steuerriemen/-kette**

Fahrzeugübersicht

Hersteller	AUDI
Modellreihe	A6 Avant (4B5, C5)
Typ	2.5 TDI
By von-bis	12.97 - 01.05
KW/PS	110 / 150
ccm	2496
Motorcode	AFB, AKN
Schlüsselnnummer	0588 680

Reparaturhinweise

Auswahl

Wartung -> Zeit-/fahrstreckenabhängige Wartung, (- 1999) -> Alle 60 000 km/48 Monate

Wartungsplan | Benötigte Teile

Intelligente Verknüpfungen | Ausführliche Beschreibung

Standardzeit: 2,20 | Gesamtzeit (Std.): 2,60 | Incl. Zusatzarbeiten

Motor

- Motoröl wechseln
 - Motoröl
 - Verschleißschraube, Ölwanne
 - Ölwanne, einschließlich Filter
 - Motoröl-Ablassschraube
- Ölfilter wechseln
 - Ölfilter
- Kraftstofffilter erneuern
 - Kraftstofffilter
- Auf austretendes Öl prüfen
- Motor auf Schäden prüfen
- Folger Antriebsriemen aus-/einbauen
- Kabelbäume im Motorraum auf Beschädigungen, Verschleiß und Scheuerstellen prüfen
- Kraftstoffleitungen, Schläuche und Anschlüsse auf Dichtigkeit und Schäden prüfen
- Kraftstofffilter entleeren
- Luftkasten reinigen
- Auspuffanlage prüfen
- Montagesatz: schalldämpfer
- Dichtung: abgasrohr
- Abgasrohr

Zusatzaufwand (0 Element...)

- Steuerriemen erneuern (alle 120 000 km; Erneuerungsalterstände von Steuerriemen werden unter Umständen immer wieder neu festgelegt und können regionenabhängig variieren)
- Zustand und Spannung des Steuerriemens prüfen, falls erforderlich erneuern oder einstellen (alle 30 000 km/24 Monate)
- Zustand und Spannung des Einspritzpumpen-Steuerriemens

Ges. Artikel: 0,00 EUR
Ges. Arbeitswerte: 2,60
Ges. Summe (incl. MwSt): 170,17 EUR

Deutsch | AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI (12.97 - 01.05, 110 / 150 [kW/PS], 2496 [ccm])

powered by **LOPMOTIVE**

Im Wartungsplan werden jetzt die Haupt- und Zusatzarbeiten angedruckt, sowie die Gesamtzeit errechnet.

Zusätzlich werden beispielsweise die Füllmengen und spezielle Anzugdrehmomente aufgeführt.

WM KAT Smartclient (WMObis) 2.1.1.7950 -- PKW

WM-KAT ONLINE

AUDI A6 (4B) 2.5 V6 TDI (AFB) 01.1998 - 01.2001

Wartung | Schmiermittel und Flüssigkeiten | Servicerückstellung | Räder und Bereifung | **Steuerriemen/-kette**

Fahrzeugübersicht

Hersteller	AUDI
Modellreihe	A6 Avant (4B5, C5)
Typ	2.5 TDI
By von-bis	12.97 - 01.05
KW/PS	110 / 150
ccm	2496
Motorcode	AFB, AKN
Schlüsselnnummer	0588 680

Reparaturhinweise

Auswahl

Wartung -> Zeit-/fahrstreckenabhängige Wartung, (- 1999) -> Alle 60 000 km/48 Monate

Wartungsplan | Benötigte Teile

Intelligente Verknüpfungen | Ausführliche Beschreibung

Standardzeit: 2,20 | Gesamtzeit (Std.): 2,60 | Incl. Zusatzarbeiten

Motor

- Motoröl wechseln
 - Motoröl
 - Verschleißschraube, Ölwanne
 - Ölwanne, einschließlich Filter
 - Motoröl-Ablassschraube
- Ölfilter wechseln
 - Ölfilter
- Kraftstofffilter erneuern
 - Kraftstofffilter
- Auf austretendes Öl prüfen
- Motor auf Schäden prüfen
- Folger Antriebsriemen aus-/einbauen
- Kabelbäume im Motorraum auf Beschädigungen, Verschleiß und Scheuerstellen prüfen
- Kraftstoffleitungen, Schläuche und Anschlüsse auf Dichtigkeit und Schäden prüfen
- Kraftstofffilter entleeren
- Luftkasten reinigen
- Auspuffanlage prüfen
- Montagesatz: schalldämpfer
- Dichtung: abgasrohr
- Abgasrohr

Zusatzaufwand (0 Element...)

- Steuerriemen erneuern (alle 120 000 km; Erneuerungsalterstände von Steuerriemen werden unter Umständen immer wieder neu festgelegt und können regionenabhängig variieren)
- Zustand und Spannung des Steuerriemens prüfen, falls erforderlich erneuern oder einstellen (alle 30 000 km/24 Monate)
- Zustand und Spannung des Einspritzpumpen-Steuerriemens

Ges. Artikel: 0,00 EUR
Ges. Arbeitswerte: 2,60
Ges. Summe (incl. MwSt): 170,17 EUR

Deutsch | AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI (12.97 - 01.05, 110 / 150 [kW/PS], 2496 [ccm])

powered by **LOPMOTIVE**

Durch die „Intelligente Verknüpfung“ können Sie direkt zusätzliche Informationen (beispielsweise Ölfreigaben oder Einstelldaten) im dargestellten Wartungsplan abrufen

WM KAT Smartclient (WMObs) 2.1.1.7950 -- PKW

WM-KAT ONLINE

AUDI A6 (4B) 2.5 V6 TDi (AFB) 01.1998 - 01.2001

Wartung | Schmiermittel und Flüssigkeiten | Servicerückstellung | Räder und Bereifung | Steuerriemen/-kette

AKTUELLE ANGEBOTE

Fahrzeugübersicht
Letzte Fahrzeugauswahl
 Hersteller: AUDI
 Modellreihe: A6 Avant (4B5, C6)
 Typ: 2.5 TDi
 Bj von-bis: 12.97 - 01.05
 kW/PS: 110 / 150
 ccm: 2496
 Motorcode: AFB, AKN
 Schlüsselnummer: 0588 680

Reparaturhinweise
Auswahl

Ges. Artikel: 0.00 EUR
 Ges. Arbeitswerte: 2,80
 Ges. Summe (incl. MwSt): 170,17 EUR

Wartung -> Zeit-/fahrstreckenabhängige Wartung, (- 1999) -> Alle 60 000 km/48 Monate

Wartungsplan | Benötigte Teile | Intelligente Verknüpfungen | Ausführliche Beschreibung

Standardzeit: 2.20 | Gesamtzeit (Std.): 2.60 incl. Zusatzarbeiten

Motor

- Motoröl wechseln
 - Motoröl
 - Verschleißschraube, Ölwanne
 - Ölwanne, einschließlich Filter
 - Motoröl-Ablassschraube
- Schmiermittel und Flüssigkeiten (Motor)
 - Ölwanne, einschließlich Filter
 - Motoröl-Ablassschraube
- Ölfilter wechseln
 - Ölfilter
- Kraftstofffilter erneuern
 - Kraftstofffilter
- Auf austretendes Öl prüfen
- Motor auf Schäden prüfen
- Folger: Antriebsriemen aus-/einbauen
- Kabelbäume im Motorraum auf Beschädigungen, Verschleiß und Scheuerstellen prüfen
- Kraftstoffleitungen, Schläuche und Anschlüsse auf Dichtigkeit und Schäden prüfen
- Kraftstofffilter entleeren
- Luftkasten reinigen
- Auspuffanlage prüfen
- Montagesatz, schalldämpfer
- Dichtung, abgasrohr

Zusatzaufwand (0 Element...)

Steuerriemen erneuern (alle 120 000 km; Erneuerungsabstände von Steuerriemen werden unter Umständen immer wieder neu festgelegt und können regionsabhängig variieren)

Zustand und Spannung des Steuerriemens prüfen, falls erforderlich erneuern oder einstellen (alle 30 000 km/24 Monate)

Zustand und Spannung des Einspritzpumpen-Steuerriemens prüfen

Deutsch | AUDI A6 Avant (4B5, C6) 2.5 TDi (12.97 - 01.05, 110 / 150 [kW/PS], 2496 [ccm])

powered by **LOPMOTIVE**

WM KAT Smartclient (WMObs) 2.1.1.7950 -- PKW

WM-KAT ONLINE

AUDI A6 (4B) 2.5 V6 TDi (AFB) 01.1998 - 01.2001

Schmiermittel und Flüssigkeiten

Schmiermittel und Flüssigkeiten -> Motor

Motor: Zeit-/fahrstreckenabhängige Wartung

Motoröl	SAE	Wartungsintervall	Temperaturbereich
Motoröl	SAE 0W-30	VW 505 00	Alle Temperaturen
Motoröl	SAE 5W-30	VW 505 00	Alle Temperaturen
Motoröl	SAE 5W-40	VW 505 00	Alle Temperaturen
Motoröl	SAE 10W-30	VW 505 00	Alle Temperaturen
Motoröl	SAE 10W-40	VW 505 00	Alle Temperaturen
Motoröl	SAE 5W-30	VW 505 01	Alle Temperaturen
Motoröl	SAE 5W-40	VW 505 01	Alle Temperaturen

Ölwanne, einschließlich Filter

Motoröl-Ablassschraube

Motor: Longlife

Motoröl	SAE	Wartungsintervall	Temperaturbereich
Motoröl	SAE 0W-30	VW 506 00	Alle Temperaturen
Motoröl	SAE 5W-30	VW 507 00	Alle Temperaturen

Ölwanne, einschließlich Filter

Motoröl-Ablassschraube


Motor: Kühlsystem

Kühlmittel	TL-VW	Temperaturbereich
Kühlmittel (Wasser mit 40% Frostschutzmittel)	G12	Über -25 °C
Kühlmittel (Wasser mit 50% Frostschutzmittel)	G12	Über -35 °C
Kühlmittel (Wasser mit 60% Frostschutzmittel)	G12	Über -40 °C

Deutsch | AUDI A6 Avant (4B5, C6) 2.5 TDi (12.97 - 01.05, 110 / 150 [kW/PS], 2496 [ccm])

powered by **LOPMOTIVE**

Übernahme der Füllmengen und deren Berechnung in den Warenkorb



Für die Übernahme der Füllmengen ist die Grundvoraussetzung, dass Sie im Warenkorb eigene Artikel anlegen und diese mit der Füllmengenfunktion von Haynes Pro (HP) koppeln.

Ein Beispiel:

Ich lege ein Motoröl an mit einer eigenen Artikelnummer, ggf. Händlernummer, Herstellerbezeichnung und Preis. Anschließend wähle ich bei der Füllmengenfunktion „Ölwanne, einschl. Filter (HP)“ aus.

Jetzt auf „Speichern“ (Symbol „Diskette“)

